



**AYUNTAMIENTO DE  
VILLASUR DE HERREROS**



**DIPUTACION PROVINCIAL  
DE BURGOS**

# **NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS (BURGOS)**



**FASE PARA APROBACIÓN INICIAL**

***DN-CT CATÁLOGO DE ELEMENTOS  
PROTEGIDOS***

**REDACTOR:**

Oscar Espinosa Camarero.- Arquitecto

**COLABORADOR:**

Miguel Ángel Ordóñez Gutiérrez.- Ingeniero de Caminos, C. y Puertos

Febrero de 2.013

# **NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS (BURGOS)**

---

## **DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL**

### **DN-CT CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS**

#### **INDICE**

#### **CAPÍTULO I.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN**

Artículo 1.1.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN

Artículo 1.2.-GRADOS DE PROTECCIÓN

#### **CAPÍTULO II.-CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS**

##### **SECCIÓN PRIMERA.-TIPOS DE INTERVENCIÓN**

Artículo 2.1.1.-TIPOS DE INTERVENCIÓN

##### **SECCIÓN SEGUNDA.-NORMAS DE PROTECCIÓN**

Artículo 2.2.1.-PROTECCIÓN INTEGRAL

Artículo 2.2.2.-PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Artículo 2.2.3.-PROTECCIÓN AMBIENTAL

##### **SECCIÓN 3.-OTRAS DISPOSICIONES**

Artículo 2.3.1.-PARTICULARIDADES EN LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS

Artículo 2.3.3.-PLANEAMIENTO CON INCIDENCIA EN BIENES DE INTERES  
CULTURAL

Artículo 2.3.2.-EDIFICIOS PROTEGIDOS EN RUINA

#### **CAPÍTULO III.-FICHAS DEL CATÁLOGO**

# CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLASUR DE HERREROS

## CAPÍTULO I.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN

### Artículo 1.1.-CRITERIOS DE CATALOGACIÓN

Este documento tiene por objeto la protección y conservación de los elementos de interés por sus valores arquitectónicos, artísticos, culturales, conformadores del ambiente o del paisaje, presentes o pasados, que deban ser protegidos, conservados o recuperados, según lo establecido en el artículo 121 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) y en los artículos 49 y 54 de la Ley 12/2.002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Además de las obligaciones establecidas en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, que son de aplicación a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de Interés Cultural o Conjunto Histórico Artístico y de lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, las Normas Urbanísticas señalan una serie de categorías de protección a determinados elementos catalogados que, por sus valores históricos o artísticos, deben ser objeto de una salvaguarda especial en el aspecto constructivo.

### Artículo 1.2.-GRADOS DE PROTECCIÓN

Se establecen en las Normas Urbanísticas tres grados distintos de protección para los elementos y edificios que existen en el término municipal con valores históricos o artísticos, que en orden de importancia son las siguientes: **Integral, Estructural y Ambiental**. Los edificios incluidos en estas categorías de protección no podrán incrementar las alturas que poseen en la actualidad. El Ayuntamiento podrá otorgar ayudas a los particulares para la rehabilitación y mejora de los mismos, mediante la exención de tasas y sistemas análogos.

## CAPÍTULO II.-CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

### SECCIÓN PRIMERA.-TIPOS DE INTERVENCIÓN

#### Artículo 2.1.1.-TIPOS DE INTERVENCIÓN

En cada una de los grados de protección establecidos en el artículo anterior es posible la ejecución de un determinado tipo de obra, que se diferencian en: obras de conservación, de mantenimiento, de consolidación, de restauración, de rehabilitación y de reconstrucción, teniendo cada una las particularidades que se contienen en la Norma de Protección que le sea de aplicación.

-**Obras de conservación** son las destinadas a mantener el ornato e higiene de las edificaciones mediante el arreglo y reposición de acabados en mal estado, tales como solados, revocos, pinturas, etc.

-**Obras de mantenimiento** son las reparaciones de elementos constructivos e instalaciones deteriorados necesarios para continuar con el uso del edificio, tales como, la cubierta, los desagües, la calefacción, etc., sin que afecten a la morfología ni a la estructura de la edificación.

-**Obras de consolidación** son las de refuerzo de los elementos estructurales para dar mayor solidez y afianzar la edificación, incluso con sustitución parcial de éstos.

-**Obras de restauración** son las destinadas a la recuperación de las condiciones originales de los elementos de la edificación sobre la que se actúa, sin aporte de nuevos diseños y, en su caso, con eliminación de los elementos impropios añadidos.

-**Obras de reforma** son las que modifican los espacios de un edificio ya construido o suponen un cambio de alguno de sus elementos o materiales.

-**Obras de reconstrucción** son las de sustitución de una edificación existente por otra nueva, bien sea parcial o totalmente.

-**Obras de rehabilitación** son las destinadas a conseguir o mejorar las necesarias condiciones de habitabilidad del edificio para el uso al que se destinan.

-**Obras de ampliación** son aquellas obras que suponen el incremento de la superficie o del volumen edificado.

-**Obras de demolición** son las destinadas a derribar o deshacer una edificación, bien sea parcial o totalmente.

## **SECCIÓN SEGUNDA.-NORMAS DE PROTECCIÓN**

### **Artículo 2.2.1.-PROTECCIÓN INTEGRAL**

Definición: Es el grado de protección que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto todas sus características, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.

En esta categoría y en el catálogo correspondiente se incluyen edificios en los que merece la pena que sean conservadas la totalidad de sus características arquitectónicas y edificatorias por los valores excepcionales que poseen.

Se procurará la recuperación de las esencias tipológicas culturales que pueden haber desaparecido por anteriores actuaciones mediante un estudio específico

realizado por personal especializado, con la supervisión de la Comisión Territorial de Patrimonio.

Obras autorizadas: Se permiten únicamente las obras de **conservación, mantenimiento, consolidación y restauración**, sin que se admita añadido alguno, permitiéndose, en su caso, la **supresión de elementos impropios**. Así, en los proyectos que sobre los elementos de esta categoría se realicen se procurará la recuperación de las esencias tipológicas culturales de los mismos, debiendo ser informados favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de manera previa a su ejecución.

Usos: Serán los que permita la ordenanza de aplicación en suelo urbano y las Normas de Protección en cada categoría de suelo rústico.

Observaciones: Se deberá tener en cuenta, en su caso, la protección específica que pudiera otorgar el Catálogo Municipal de Bienes integrantes de Patrimonio Arqueológico.

#### **Artículo 2.2.2.-PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Definición: Es el grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.

Se comprenden en esta categoría elementos y conjuntos de los núcleos urbanos de Villasur de Herreros y Urrez con importantes valores a conservar, que están señalados con esta protección en la documentación gráfica y en el catálogo correspondiente.

Obras autorizadas: Se permiten en ella, además de las **obras de conservación, mantenimiento, consolidación y restauración, las de reforma y rehabilitación interior**, con posibilidad de redistribución de espacios y sustitución de materiales, pero con mantenimiento de la situación de los elementos definitorios de su morfología y tipología arquitectónica, tales como las escaleras, los forjados, la cubierta, las fachadas y los huecos.

Así mismo se permiten las **obras de demolición y reconstrucción parciales** a los efectos de las **obras de consolidación, restauración, reforma y rehabilitación autorizadas**, debiéndose **eliminar los elementos impropios** que se indican en las fichas de los elementos catalogados que se incluyen en el CAPÍTULO III.-FICHAS DE ELEMENTOS de este Catálogo de Elementos.

Usos: Serán los que permita la ordenanza de aplicación en suelo urbano y las Normas de Protección en cada categoría de suelo rústico.

Edificabilidad: Se mantendrá el volumen edificado existente.

Alineaciones: Se mantendrán las alineaciones actuales definidas por la edificación existente, así como, en general, las tapias y los cerramientos de la parcela.

Condiciones estéticas particulares: Las condiciones estéticas a cumplimentar serán las establecidas en el CAPÍTULO 5.-ESTÉTICA de la SECCION TERCERA.-CONDICIONES DE CALIDAD, de las presentes Normas Urbanísticas.

Observaciones: Se deberá tener en cuenta, en su caso, la protección específica que pudiera otorgar el Catálogo Municipal de Bienes integrantes de Patrimonio Arqueológico.

### **Artículo 2.2.3.-PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Definición: Es el grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo.

Se incluyen en ella los elementos y conjuntos de los núcleos urbanos de Villasur de Herreros y Urrez con valores estimables a proteger determinantes del ambiente del conjunto edificado, los cuales se indican en la documentación gráfica y en el catálogo correspondiente.

Obras autorizadas: Se autorizan en esta categoría, además de **las obras de conservación, mantenimiento, consolidación, restauración, reforma y rehabilitación interior con redistribución de espacios y sustitución de materiales, las obras de demolición y reconstrucción parcial**, todas ellas con mantenimiento obligatorio de las fachadas en su actual situación, con empleo de sus actuales materiales si no están definidos como impropios y de la situación de los huecos de ventanas y accesos contenidos en ellas, debiéndose **eliminar los elementos impropios** que se indican en las fichas de los elementos catalogados que se incluyen en el CAPÍTULO III.-FICHAS DE ELEMENTOS de este Catálogo de Elementos.

Puntualmente, en casos excepcionales y justificándose adecuadamente por razones de su manifiesto deterioro e imposibilidad de restauración, se podrán autorizar obras de sustitución de elementos de las fachadas.

Se autorizan las **obras de ampliación** si están permitidas por la normativa aplicable.

Justificándose documentadamente su estado de ruina, a la que se deberán acompañar fotografías del estado actual, se admitirá su reconstrucción con empleo de los mismos materiales, la forma, las dimensiones y los huecos que tenía originariamente.

Parcela mínima: Será la catastral existente, sin que se autoricen nuevas parcelaciones.

Usos: Serán los que permita la ordenanza de aplicación en suelo urbano y las Normas de Protección en cada categoría de suelo rústico.

Edificabilidad: Se autoriza la edificabilidad resultante de la altura y frente actual del edificio y del fondo máximo permitido. En el caso de que la edificación protegida supere en la actualidad la edificabilidad máxima permitida, se autoriza la existente.

Altura máxima: Será la que posea la edificación actualmente existente.

Fondo máximo edificable: Será el de la ordenanza aplicable a la edificación. En el caso de que la edificación protegida supere en la actualidad el fondo máximo permitido, se autoriza el existente.

Ocupación máxima: Será la de la ordenanza aplicable a la edificación. En el caso de que la edificación protegida supere en la actualidad la ocupación máxima permitida, se autoriza la existente.

Condiciones estéticas particulares: Las obras que se realicen respetarán lo establecido en el CAPÍTULO 5.-ESTÉTICA de la SECCION TERCERA.-CONDICIONES DE CALIDAD de las presentes Normas Urbanísticas y las particulares de la ordenanza aplicable. Se admitirán los elementos de la fachada existentes en la actualidad que no se consideren como impropios en las fichas correspondientes, aunque no se encuentren autorizados en las condiciones estéticas generales y particulares.

Observaciones: Se deberá tener en cuenta, en su caso, la protección específica que pudiera otorgar el Catálogo Municipal de Bienes integrantes de Patrimonio Arqueológico.

### **SECCIÓN 3.-OTRAS DISPOSICIONES**

#### **Artículo 2.3.1.-PARTICULARIDADES EN LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS**

Según lo establecido en el Decreto 571/1.963 de 14 de Marzo del Ministerio de Educación Nacional sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (B.O.E. 30.3.1963), los propietarios poseedores o usuarios de estas piezas y monumentos con más de cien años de antigüedad no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.

Para la enajenación y exportación de las piezas, cualquiera que sea su valoración, a que este Decreto se refiere, habrán de tenerse en cuenta las disposiciones vigentes en materia de exportación y comercio de obras de arte.

El Ayuntamiento tiene encomendado el cuidado de estas piezas y monumentos, siendo responsable de su vigilancia y conservación, por lo que deberá poner en

conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León cualquier infracción de las Normas vigentes sobre la materia, sin perjuicio de que adopte provisionalmente en casos de urgencia las medidas de seguridad y protección que estime oportunas.

Se prohíben las **obras de demolición** total de los edificios catalogados, en los que sólo se permiten los derribos propios de las obras que se autorizan en cada Norma de Protección.

Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos previstos en el artículo 44.2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en materia de Arqueología.

La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia.

### **Artículo 2.3.2.-EDIFICIOS PROTEGIDOS EN RUINA**

Si el edificio catalogado se encontrara en ruina, la declaración deberá de hacerla el Ayuntamiento siguiendo el procedimiento legal, en el que se detallarán las medidas necesarias a tomar y los plazos para lograr su conservación o rehabilitación.

Si se iniciare procedimiento de declaración de ruina en algún inmueble que, además de estar catalogado, esté declarado Bien de Interés Cultural, la Consejería competente en materia de Cultura estará legitimada para intervenir como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y las resoluciones que en el mismo se adopten. En ningún caso podrá procederse a la demolición sin la autorización de la Consejería competente en materia de cultura. Si el inmueble estuviera declarado con las categorías de monumento o jardín histórico, la resolución por la que se declara la ruina sólo podrá disponer la ejecución de las obras necesarias para su conservación o rehabilitación, previo informe de la Consejería competente en materia de cultura.

En el supuesto de que la situación de un inmueble catalogado conlleve peligro inminente de daños a personas, la entidad que incoase expediente de ruina habrá de tomar las medidas oportunas para evitar dichos daños, adoptando las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las características y elementos

singulares del edificio. Dichas medidas no podrán incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias, y en el caso de que se trate de un edificio declarado Bien de Interés Cultural, se atenderán a los términos previstos en la resolución al respecto de la Consejería competente en materia de cultura.

### **Artículo 2.3.3.-PLANEAMIENTO CON INCIDENCIA EN BIENES DE INTERES CULTURAL**

La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura.

Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el apartado anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe, con los mismos efectos, de la Consejería competente en materia de cultura.

Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán favorables si transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido.

En la elaboración y tramitación de las evaluaciones establecidas por la legislación en materia de impacto ambiental y de los planes y proyectos regionales regulados en la legislación sobre ordenación del territorio, cuando las actuaciones a que se refieran puedan afectar al patrimonio arqueológico o etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad puedan tener sobre los mismos. Tal estimación deberá ser realizada por un técnico con competencia profesional en la materia y someterse a informe de la Consejería competente en materia de cultura, cuyas conclusiones serán consideradas en la declaración de impacto ambiental o instrumento de ordenación afectados.

En aquellos casos en los que las actuaciones puedan afectar, directa o indirectamente, a bienes declarados de interés cultural o inventarios, será preceptiva la autorización de la Consejería competente en materia de cultura.

### CAPÍTULO III.-FICHAS DEL CATÁLOGO

<b>CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS</b>		
<b>Nº FICHA</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>NÚCLEO</b>
<b>PROTECCION INTEGRAL</b>		
1	Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción	Villasur de Herreros
2	Muralla	Villasur de Herreros
3	Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora	Urrez
4	Ermita de Nuestra Señora de la Cabrera	Término Municipal
<b>PROTECCION ESTRUCTURAL</b>		
5	Ermita de San Roque	Villasur de Herreros
6	Puente	Villasur de Herreros
7	Fragua	Villasur de Herreros
8	Herrería de Ángel Urrez	Villasur de Herreros
9	Pilón	Villasur de Herreros
10	Horno	Villasur de Herreros
11	Potro	Urrez
12	Lavadero	Urrez
13	Horno	Urrez
14	Pilón	Urrez
15	Antigua Central Hidroeléctrica	Término Municipal
16	Molino	Urrez
<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>		
17	Edificio de vivienda en Calle Las Cesteras nº 17.	Villasur de Herreros
18	Edificio de almacén-henil en Calle Las Cesteras nº 19.	Villasur de Herreros
19	Edificio de almacén-henil en Calle Los Herreros nº 3.	Villasur de Herreros
20	Edificio de almacén-henil en Calle Los Herreros nº 5.	Villasur de Herreros
21	Edificio de almacén-henil en Calle Los Herreros nº 7.	Villasur de Herreros
22	Edificio de vivienda en Calle La Asunción nº 12.	Villasur de Herreros
23	Edificio de vivienda en Calle Plaza la Iglesia nº 9.	Villasur de Herreros
24	Edificio de vivienda en Calle La Asunción nº 10.	Villasur de Herreros
25	Edificio de vivienda en Calle La Asunción nº 15.	Villasur de Herreros
26	Edificio de almacén-henil en Plaza Centro nº 14.	Villasur de Herreros
27	Edificio de vivienda en Calle Plaza Centro nº 15.	Villasur de Herreros
28	Edificio de bar y ocio en la Plaza del Estudiante nº 5.	Villasur de Herreros
29	Edificio de vivienda en Calle Sagrada Familia nº 1.	Villasur de Herreros
30	Edificio de vivienda en Plaza del Estudiante nº 3.	Villasur de Herreros
31	Edificio de vivienda en Calle Burgos nº 24.	Villasur de Herreros
32	Edificio de almacén-henil en Calle Burgos nº 23.	Villasur de Herreros
33	Edificio de vivienda en Calle San Roque nº 2.	Villasur de Herreros

<b>Nº FICHA</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>NÚCLEO</b>
34	Edificio de vivienda en Calle Burgos nº 5.	Villasur de Herreros
35	Edificio de vivienda en Calle Burgos nº 7.	Villasur de Herreros
36	Edificio de vivienda en Calle San Roque nº 9.	Villasur de Herreros
37	Edificio de vivienda en Plaza Mayor nº 11.	Villasur de Herreros
38	Edificio de vivienda en Plaza Mayor nº 15.	Villasur de Herreros
39	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 6.	Villasur de Herreros
40	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 8.	Villasur de Herreros
41	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 10.	Villasur de Herreros
42	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 12.	Villasur de Herreros
43	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 14.	Villasur de Herreros
44	Edificio de almacén-henil en Calle Entrepilones nº 16.	Villasur de Herreros
45	Edificio de vivienda en Plaza Sierra de la Demanda nº 4.	Villasur de Herreros
46	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 7.	Villasur de Herreros
47	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 9.	Villasur de Herreros
48	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 11.	Villasur de Herreros
49	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 13.	Villasur de Herreros
50	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 15.	Villasur de Herreros
51	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 17.	Villasur de Herreros
52	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 19.	Villasur de Herreros
53	Edificio de almacén-henil en Calle Eras nº 21.	Villasur de Herreros
54	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 2.	Urrez
55	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 4.	Urrez
56	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 6.	Urrez
57	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 24.	Urrez
58	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 26.	Urrez
59	Edificio de vivienda en Calle Bolera nº 28.	Urrez
60	Edificio administrativo en Calle Bolera nº 30.	Urrez
61	Edificio de vivienda en Calle Real nº 20.	Urrez
62	Edificio de vivienda con potro de herrar en Calle Real nº 5.	Urrez
63	Edificio de vivienda en Calle Real nº 38.	Urrez
64	Edificio de vivienda en Calle Real nº 40.	Urrez
65	Edificio de vivienda en Calle Real nº 42.	Urrez
66	Edificio de vivienda en Calle Real nº 54.	Urrez
67	Edificio de almacén-henil en Calle La Puebla nº 13.	Urrez
68	Edificio de vivienda en Calle La Puebla nº 25.	Urrez
69	Edificio de vivienda en Calle La Puebla nº 32.	Urrez
70	Edificio de bar y ocio en Calle La Puebla nº 30.	Urrez
71	Edificio de vivienda en Calle El Río nº 38.	Urrez
72	Edificio de almacén-henil en Calle Bolera nº 27.	Urrez

Burgos, Febrero de 2.013

EL REDACTOR

COLABORADOR


Fdo. Óscar Espinosa Camarero  
Arquitecto

Fdo. Miguel Ángel Ordóñez Gutiérrez  
Ingeniero de Caminos, C. y P.

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>1</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	IGLESIA DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN PLAZA DE LA IGLESIA, 3 75432-01 EDIFICACIÓN RELIGIOSA	GRADO DE PROTECCION <b>INTEGRAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLOS XII, XV, XVII y XVIII	ORGANIZACIÓN INTERNA	MUCHO
ESTILO ARQUECT.	GÓTICO, TORRE ROMÁNICA	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	MUCHO
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	METÁLICA CON VIDRIERAS, PORTÓN MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CERRAMIENTO PARCELA PIEDRA Y REJERIA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		- PUERTA DE LA TORRE AL OESTE SEMITAPIADA. - CONSTRUCCIÓN DE LADRILLO SIN REVOCAR ADOSADA EN PARAMENTO NORTE.			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
ESCALERAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	NO
BLASONES/ESCUDOS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
CARPINTERIAS	SI		REFORMA	SI	OTROS	
REJERIAS	SI					
OTROS	CAMPANAS, RELOJ, VELETA PILA BAPTISMAL Y SARCÓFAGO					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>2</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	MURALLA PASEO DE LA MURALLA  ELEMENTO SINGULAR	GRADO DE PROTECCION  <b>INTEGRAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO X	ORGANIZACIÓN INTERNA	
ESTILO ARQUECT.	POPULAR DEFENSIVO	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	CERRAMIENTO DE EDIFICACIONES	FACHADA	
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR INTEGRADA EN EDIFICIOS	OTROS	
Nº DE PLANTAS			
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	MALO
FACHADA		FACHADA	
CUBIERTA		CUBIERTA	
CARPINTERIA		CARPINTERIA	
OTROS		OTROS	DEMOLIDA PARCIALMENTE

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA			- SUSTITUCIONES PARCIALES.			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	NO
CARPINTERIAS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
OTROS			REFORMA	NO	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>3</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	IGLESIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA CALLE BOLERA, 21 68007-01 EDIFICACIÓN RELIGIOSA	GRADO DE PROTECCION <b>INTEGRAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLOS XV, XVI y XVIII	ORGANIZACIÓN INTERNA	MUCHO
ESTILO ARQUECT.	GÓTICO, BARROCO Y NEOCLÁSICO	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	MUCHO
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA Y SILLAREJO	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	METÁLICA, PORTÓN MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CERRAMIENTO PARCELA MURO PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI				
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS	SI				
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES					
CARPINTERIAS	SI		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN
REJERIAS	SI		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN
OTROS	MURO CERRAMIENTO PARCELA		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN
	CAMPANAS Y VELETA		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN
			REFORMA	SI	OTROS

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS SUELO RÚSTICO	Nº FICHA <b>4</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABRERA SUELO RÚSTICO (3 Km al oeste de Urrez) POLÍGONO 603, PARCELA 5620 EDIFICACIÓN RELIGIOSA	GRADO DE PROTECCION <b>INTEGRAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLOS XVII y XVIII	ORGANIZACIÓN INTERNA	MUCHO
ESTILO ARQUECT.	RELIGIOSO POPULAR	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	MUCHO
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	PORTADA ARCO MEDIO PUNTO TRES ARQUIVOLTAS	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		- BARANDILLA ACERO INOXIDABLE EN MURO DE PARCELA			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	SI					
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	NO
CARPINTERIAS	SI		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS	SI		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
OTROS	PORTADA ARCO MEDIO PUNTO		REFORMA	SI	OTROS	
	CORNISA DE PIEDRA					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>5</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	ERMITA DE SAN ROQUE PLAZA DE SAN ROQUE S/N 75396-01 EDIFICACIÓN RELIGIOSA	GRADO DE PROTECCION <b>ESTRUCTURAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XVI, RECONSTRUCCIÓN TOTAL AÑO 2007	ORGANIZACIÓN INTERNA	MUCHO
ESTILO ARQUECT.	RELIGIOSO POPULAR	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO RELIGIOSO	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	MUCHO
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN SINGULAR AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	ATRIO CUBIERTA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI				
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES					
CARPINTERIAS	SI		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN
REJERIAS	SI		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN
OTROS	CAMPANA, RELOJ, VELETA		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN
	PILA BAUTISMAL Y SARCÓFAGO		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN
			REFORMA	SI	OTROS

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>6</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	PUENTE SOBRE EL RIO ARLANZÓN CARRETERA BU-820 (al noreste nucleo urbano) - ELEMENTO DE INGENIERIA CIVIL	GRADO DE PROTECCION <b>ESTRUCTURAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XVIII	ORGANIZACIÓN INTERNA	
ESTILO ARQUECT.	NEOCLÁSICO	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	INFRAESTRUCTURA VIARIA	FACHADA	
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	
TIPOLOGIA	ELEMENTO DE INGENIERÍA CIVIL	OTROS	PRETILES Y TAJAMARES MUCHO
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA		FACHADA	
CUBIERTA		CUBIERTA	
CARPINTERIA		CARPINTERIA	
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA						
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	PRETILES					
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	SI
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS


Nº FICHA **7**

ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA FRAGUA PASEO DE LA MURALLA, 1 76447-01 EDIFICIO INDUSTRIAL

GRADO DE PROTECCION **ESTRUCTURAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-INDUSTRIAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIN DETERMINAR, RECONSTRUIDO SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	FACHADA	MUCHO
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN AISLADA	OTROS	EDIFICACIÓN HISTÓRICA INDUSTRIAL
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	METÁLICA Y MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	


## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS							
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	- CARPINTERIA METÁLICA - PORTÓN EN ESQUINA DE FACHADA CON LATERALES DE REVOCO							
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS							
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO				
		REFORMA	SI	OTROS					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>8</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	HERRERÍA DE ÁNGEL URREZ CALLE MANUELA SAENZ, 1 76414-02 EDIFICIO INDUSTRIAL	GRADO DE PROTECCION <b>ESTRUCTURAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-INDUSTRIAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	1910	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA	OTROS	EDIFICACIÓN HISTÓRICA INDUSTRIAL
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA. SILLARES EN ESQUINA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA. PORTÓN TRASERO METÁLICO	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		- PORTÓN METÁLICO						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	FUELLE, FRAGUA Y ÚTILES					RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
						REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>9</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	PILÓN PLAZA SIERRA DE LA DEMANDA ELEMENTO SINGULAR	GRADO DE PROTECCION <b>ESTRUCTURAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	PILÓN Y FUENTE	FACHADA	
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA EN SILLERÍA	GENERAL	BUENO
FACHADA		FACHADA	
CUBIERTA		CUBIERTA	
CARPINTERIA		CARPINTERIA	
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
COMPOSICION DE LA FACHADA					
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA					
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN
CARPINTERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN
REJERIAS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN
OTROS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN
			REFORMA	SI	OTROS

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	10
Núcleo	VILLASUR DE HERREROS	GRADO DE PROTECCION	ESTRUCTURAL
ELEMENTO	HORNO		
DIRECCION	CALLE SAN ROQUE, 65		
REF. CATASTRAL	76424-04		
NATURALEZA	EDIFICIO INDUSTRIAL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO DE OCIO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	CHIMENEA: BASTANTE
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CHIMENEA EN ELEMENTOS CERÁMICOS	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS	SI					
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
REJERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ

Nº FICHA **11**

ELEMENTO POTRO DE HERRAR  
DIRECCION CALLE REAL, 3 y 5  
REF. CATASTRAL 68995-01 y 02  
NATURALEZA EDIFICIO INDUSTRIAL


GRADO DE PROTECCION  
**ESTRUCTURAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERISTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO HISTÓRICO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	POTRO DE HERRAR EN MADERA	OTROS	

## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI				
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
CARPINTERIAS		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	ESTRUCTURA DEL POTRO	RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA
Núcleo	URREZ	12
ELEMENTO	LAVADERO	GRADO DE PROTECCION
DIRECCION	CALLE EL RIO, 2A	ESTRUCTURAL
REF. CATASTRAL	69996-05	
NATURALEZA	INSTALACIÓN CUBIERTA	

<b>CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO</b>	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	MUCHO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	MUCHO
USO	EQUIPAMIENTO HISTÓRICO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	VASO: MUCHO
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLERÍA Y REVOCO	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA		CARPINTERIA	BUENO
OTROS	VASO LAVADERO EN PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
REJERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS	VASO LAVADERO		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	<b>13</b>
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	<b>ESTRUCTURAL</b>
ELEMENTO	HORNO		
DIRECCION	CALLE LA PUEBLA, 15		
REF. CATASTRAL	69005-06		
NATURALEZA	EDIFICIO INDUSTRIAL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO DE OCIO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	CHIMENEA: BASTANTE
Nº DE PLANTAS	1		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CHIMENEA EN ELEMENTOS CERÁMICOS	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS	SI					
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS	PUERTA DE ENTRADA		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
REJERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA
Núcleo	URREZ	14
ELEMENTO	PILÓN	GRADO DE PROTECCION
DIRECCION	CALLE REAL	ESTRUCTURAL
REF. CATASTRAL		
NATURALEZA	ELEMENTO SINGULAR	

<b>CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO</b>	

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	PILÓN Y FUENTE	FACHADA	
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	-		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	HORMIGÓN CON REMATE DE PIEDRA	GENERAL	BUENO
FACHADA		FACHADA	
CUBIERTA		CUBIERTA	
CARPINTERIA		CARPINTERIA	
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA						
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	REIMATE DE PIEDRA					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
REJERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	NO
OTROS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
			REFORMA	SI	OTROS	



Planeamiento NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA 15

Núcleo SUELO RÚSTICO

ELEMENTO ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  
DIRECCION CARRETERA BU-820. PARAJE ARCO DE SAN JUAN  
REF. CATASTRAL POLIGONO 503, PARCELA 5270  
NATURALEZA ELEMENTO SINGULAR

GRADO DE PROTECCION

ESTRUCTURAL

DESCRIPCION FOTOGRAFICA




Maquinaria electromecánica

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS SUELO RÚSTICO	Nº FICHA <b>16</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	MOLINO CAMINO DEL LLANO. PARAJE EL PONTÓN POLIGONO 605, PARCELA 6446 EDIFICIO INDUSTRIAL	GRADO DE PROTECCION <b>ESTRUCTURAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	BASTANTE
ESTILO ARQUECT.	INDUSTRIAL	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	OCIO. MOLINO EN DESUSO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PÚBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	PORCHE: BASTANTE
Nº DE PLANTAS	UNA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN	NO
REJERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN	NO
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>17</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LAS CESTERAS, 17 75436-13 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA. PORTÓN Y PUERTA METÁLICAS	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		- PORTÓN Y PUERTA METÁLICOS - RECERCADO DE HUECOS CON REVOCO PINTADO EN BLANCO - ANTENA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS						RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
						REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>18</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LAS CESTERAS, 19 75436-14 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL PLANTA 1ª: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL VIGA MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIO CONTIGUO.		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>19</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LOS HERREROS, 3 76432-08 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS PORTÓN EN MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		- HUECO RECERCADO CON SILLARES CEGADO - ENCALADO EN FACHADA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS	SI		<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y HUECO 1ª PLANTA					MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>20</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LOS HERREROS, 5 76432-07 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS PORTÓN EN MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		- HUECO RECERCADO CON SILLARES CEGADO EN PLANTA BAJA - ENCALADO EN FACHADA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS	SI								
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y HUECO 1ª PLANTA					MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>21</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LOS HERREROS, 7 76432-06 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	HUECOS TRADICIONALES DE HENIL EN 1ª y 2ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO EN PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS HUECOS EN MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		- CARPINTERIA PORTON EN COLOR IMPROPIO Y RECORTE DE DINTEL						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS	SI								
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y HUECO 1ª PLANTA					MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFI- CIOS CONTIGUOS.					RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>22</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LA ASUNCIÓN, 12 75437-08 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.890)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN SILLARES FACHADA PRINCIPAL. ENTRAMADO Y REVOCO EN FACHADA LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA. DINTEL Y JAMBAS HUECOS EN MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI (PRINCIPAL Y LATERAL)		- PUERTA DE ACCESO Y VENTANA COMO MODIFICACIÓN DEL PORTÓN ORIGINAL.						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS	SI		<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS						RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>23</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA DE LA IGLESIA, 9 75437-01 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA EN MAMPOSTERÍA FACHADA PRINCIPAL. ENTRAMADO Y REVOCO EN FACHADA LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI (PRINCIPAL Y LATERAL)		- TEJA			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	SI					
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>24</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE DE LA ASUNCIÓN, 10 75435-01 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO EN ESQUINA	OTROS	FACHADA PRINCIPAL CON GRANDES SILLARES COLOCADOS A HUESO: MUCHO
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA FACH. PRINC. MAMPOSTERÍA PB Y ENTRAMADO Y REVOCO EN FACHADA LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI (PRINCIPAL Y LATERAL)					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	SI					
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS	PORTÓN DE MADERA FACH. PRIN.		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>25</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE DE LA ASUNCIÓN, 15 75438-03 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (AÑO 1.859)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EDIFICIO TRES FACHADAS	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA. PUERTA METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI (PRINCIPAL Y LATERALES)	- PUERTA DE ACCESO METÁLICA - HUECOS EN PLANTA BAJA DE FACHADA PRINCIPAL RECERCADOS Y ENCALADOS CON DIMENSIONES NO ORIGINALES EXCESIVAS. - HUECOS EN PLANTA PRIMERA CEGADOS.			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS	SI				
BALCONES/GALERIAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS		REFORMA	SI	OTROS	
OTROS					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS  
VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA: **26**

ELEMENTO: EDIFICIO  
DIRECCION: PLAZA CENTRO, 14  
REF. CATASTRAL: 76423-15  
NATURALEZA: EDIFICIO ALMACÉN-HENIL


GRADO DE PROTECCION:  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN PLANTA 1ª Y DINTEL PORTÓN: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI				
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS	SI				
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS	PORTONES PLANTAS BAJA Y 1ª	CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
REJERIAS		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS  
VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA **27**

ELEMENTO EDIFICIO  
DIRECCION PLAZA CENTRO, 15  
REF. CATASTRAL 76423-14  
NATURALEZA EDIFICIO DE VIVIENDA


GRADO DE PROTECCION  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	


## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	- RECERCADO VENTANA EN PLANTA 1ª CON REVOCO Y PINTURA - JUNTAS DE MAMPUESTOS RESALTADAS EN COLOR BLANCO - DINTEL DE LADRILLO CERÁMICO EN VENTANA PLANTA BAJA			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS	SI				
BALCONES/GALERIAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS		REFORMA	SI	OTROS	
OTROS					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>28</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA ESTUDIANTE, 5 76423-12 EDIFICIO DE BAR Y OCIO	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.952)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL Y BAR	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLARES	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	REJERÍA EN HUECOS DE PLANTA BAJA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	SI					
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						
CARPINTERIAS						
REJERIAS	SI					
OTROS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>29</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE SAGRADA FAMILIA, 1 76423-11 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.903)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLARES	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN SU COLOR COLOCADA A HACES EXTERIORES.			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			REFORMA	SI	OTROS	
OTROS						

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>30</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA ESTUDIANTE, 3 76426-02 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL (DESHABITADO)	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA FACH. PRINC. MAMPOST. LATERAL	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	BALCÓN PIEDRA Y ANTEPECHO DE FORJA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI (PRINCIPAL Y LATERAL)		-HUECO DE VENTANA PLANTA BAJA FACHADA LATERAL RECERCADO CON REVOCO Y PINTURA BLANCA.			
VOLUMETRIA	SI		-REVOCO DE REPARACIÓN DE FACHDA LATERAL.			
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS	SI					
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
CARPINTERIAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
REJERIAS	DE BALCÓN		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS	INSCRIPCIONES FACHADA PRINC.		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>31</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BURGOS, 24 75431-07 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA CON FACHADA A DOS CALLES	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI (AMBAS)		-CARPINTERÍA METÁLICA EN PLANTA 1ª COLOCADA A HACES EXTERIORES -DIMENSIÓN HUECO DE VENTANA PLANTA BAJA -CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN SU COLOR DE PUERTA PRINCIPAL						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA **32**

ELEMENTO EDIFICIO  
DIRECCION CALLE BURGOS, 23  
REF. CATASTRAL 75423-09  
NATURALEZA EDIFICIO ALMACÉN-HENIL

GRADO DE PROTECCION  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-RECERCADO CON REVOCO DE PORTÓN			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DE HUECO PRINCIPAL DE PLANTA 1	CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS		REFORMA	SI	OTROS	
OTROS	INSCRIPCIONES DINTEL				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>33</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE SAN ROQUE, 2 75421-05 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. EN ESQUINA, TRES FACHADAS	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA (TODAS)	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-SOBREVENTANAS DE ALUMINIO EN SU COLOR			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	SI					
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			REFORMA	SI	OTROS	
OTROS						

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA **34**

ELEMENTO EDIFICIO  
DIRECCION CALLE BURGOS, 5  
REF. CATASTRAL 75428-05  
NATURALEZA EDIFICIO DE VIVIENDA


GRADO DE PROTECCION  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	


## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-SOBREVENTANA DE ALUMINIO EN PLANTA 1ª			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PUERTA DE ENTRADA	CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>35</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BURGOS, 7 75428-04 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA Y PUERTA METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-PUERTA DE ENTRADA METÁLICA -FALTA DE CARPINTERÍA EN VENTANA DE PLANTA 1ª Y HUECOS DE ENTRECUBIERTA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS  
VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA: **36**

ELEMENTO: EDIFICIO  
DIRECCION: CALLE SAN ROQUE, 9  
REF. CATASTRAL: 75428-18  
NATURALEZA: EDIFICIO DE VIVIENDA


GRADO DE PROTECCION:  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-SOBREVENTANAS DE ALUMINIO - RECERCADO HUECOS PLANTA BAJA CON REVOCO Y PINTURA BLANCA			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS		REFORMA	SI	OTROS	
OTROS					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA **37**

ELEMENTO EDIFICIO  
DIRECCION PLAZA MAYOR, 11  
REF. CATASTRAL 75427-12  
NATURALEZA EDIFICIO DE VIVIENDA


GRADO DE PROTECCION  
**AMBIENTAL**

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

FOTOGRAFIA



PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.865)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA, TRES FACHADAS	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOST Y SILLERÍA FACHADA PRINC. MAMPOST. Y ENTRAMADO-REVOCO FACH. LATER.	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	DOBLE DINTEL PUERTA ENTRADA	OTROS	


## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-LONGITUD VENTANA PLANTA BAJA Y DINTEL DE HORMIGÓN			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI (TODAS)				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS	SI				
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTEL PUERTA ENTRADA	MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA	REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>38</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA MAYOR, 15 75415-09 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.908)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-CARPINTERÍA DE VENTANAS COLOCADA A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			REFORMA	SI	OTROS	
OTROS						

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>39</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 6 75421-18 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-PORTON REDUCIDO DEL ORIGINAL EN LADRILLO Y REVOCO			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	HUECO 1ª PLANTA		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>40</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 8 75421-19 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y ALUMINIO	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-COLOR BLANCO EN PINTURA DE REVOCO			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y HUECO 1ª PLANTA		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS  
VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA: **41**

ELEMENTO: EDIFICIO  
DIRECCION: CALLE ENTREPILONES, 10  
REF. CATASTRAL: 75421-19  
NATURALEZA: EDIFICIO ALMACÉN-HENIL


GRADO DE PROTECCION:  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERISTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ADOBE PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	


## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS							
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-REPARACIÓN CON MORTERO DE MOCHETA DE PORTÓN							
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS							
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y HUECO 1ª PLANTA					CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS						RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>42</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 12 75421-21 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR (EN REPARACIÓN)
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA CEGADO MITAD INFERIOR -TEXTURA Y COLOR DE REVOCO EN FACHADA DE ENTRECUBIERTA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN					MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>43</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 14 75421-22 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						
CARPINTERIAS	PORTÓN Y HUECO 1ª PLANTA					
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>44</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE ENTREPILONES, 16 75421-23 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO
--------------------------------

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-PORTÓN NO ORIGINAL. CARPINTERÍA METÁLICA PORTÓN. -HUECOS VENTANAS AMPLIADOS. CARPINTERÍA METÁLICA 1ª PLANTA. -MOCHETA DE PORTÓN Y RECIBIDO DE VENTANA EN REVOCO. -COLOR DE CANALÓN Y BAJANTE						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>45</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO PLAZA SIERRA DE LA DEMANDA, 4 76426-03 EDIFICIO DE VENTANA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XVIII (1.727)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	DOBLE DINTEL PUERTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-DIMENSIÓN DE VENTANA DE 1ª PLANTA			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTEL PUERTA		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS  
VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA: **46**

ELEMENTO: EDIFICIO  
DIRECCION: CAMINO LAS ERAS, 7  
REF. CATASTRAL: 77421-10  
NATURALEZA: EDIFICIO ALMACÉN-HENIL


GRADO DE PROTECCION:  
**AMBIENTAL**

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

FOTOGRAFIA



PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERISTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.878)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-FALTA DE CARPINTERÍA EN VENTANAS PLANTA BAJA -FALTA DE REVOCO EN FACHADA LATERAL			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	GRAN DINTEL DE PORTÓN	MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y PUERTA 1ª PLANTA	CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.	REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA **47**

ELEMENTO EDIFICIO  
DIRECCION CAMINO LAS ERAS, 9  
REF. CATASTRAL 77421-09  
NATURALEZA EDIFICIO ALMACÉN-HENIL


GRADO DE PROTECCION  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERISTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA PLANTA BAJA. REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	


## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-FALTA DE REVOCO EN DINTEL PORTÓN DE ENTRADA			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.	REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>48</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 11 77421-08 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y ADOBE CON REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	MALO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	MALO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-REVOCO DE PIEDRA EN PLANTA BAJA			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PORTONES Y PUERTA 1ª PLANTA		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>49</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 13 77421-07 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERÍSTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		EN 1ª PLANTA: MUCHO
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-DIMENSIÓN Y MATERIAL PORTÓN METÁLICO ENTRADA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS	PUERTA 1ª PLANTA					MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>50</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 15 77421-06 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-DIMENSIÓN Y MATERIAL PORTÓN METÁLICO ENTRADA -PUERTA NO TRADICIONAL EN 1ª PLANTA		
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b> CONSERVACIÓN SI RECONSTRUCCIÓN (parcial) SI MANTENIMIENTO SI REHABILITACIÓN SI CONSOLIDACIÓN SI AMPLIACIÓN NO RESTAURACIÓN SI DEMOLICIÓN (parcial) SI REFORMA SI OTROS SI		
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES					
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA <b>51</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CAMINO LAS ERAS, 17 77421-05 EDIFICIO ALMACÉN-HENIL	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. ENTRAMADO Y REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-MATERIAL PORTÓN METÁLICO ENTRADA -HUECO TRADICIONAL EN 1ª PLANTA MODIFICADO A VENTANA -MATERIAL METÁLICO DE POSTIGO Y ALFÉIZAR DE HUECO 1ª PLANTA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS  
VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA: **52**

ELEMENTO: EDIFICIO  
DIRECCION: CAMINO LAS ERAS, 19  
REF. CATASTRAL: 77421-04  
NATURALEZA: EDIFICIO ALMACÉN-HENIL


GRADO DE PROTECCION:  
**AMBIENTAL**

## CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

## FOTOGRAFIA



## PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA PLANTA BAJA. REVOCO PLANTAS ALTAS	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS							
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-MATERIAL PORTÓN METÁLICO ENTRADA -CARPINTERÍA DE HUECO TRADICIONAL EN 1ª PLANTA -FALTA DE PINTURA EN EL REVOCO							
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS		<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>							
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS						RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento NÚCLEO: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS  
VILLASUR DE HERREROS

Nº FICHA: **53**

ELEMENTO: EDIFICIO  
DIRECCION: CAMINO LAS ERAS, 21  
REF. CATASTRAL: 77421-03  
NATURALEZA: EDIFICIO ALMACÉN-HENIL


GRADO DE PROTECCION:  
**AMBIENTAL**

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO

FOTOGRAFIA



PLANO DE EMPLAZAMIENTO



## CARACTERÍSTICAS

GENERALES		INTERÉS ARQUITECTÓNICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	ENTRAMADO Y REVOCO	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

## MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION

ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER		ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI	-COLOR BALCO DE PINTURA DE FACHADA			
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y PUERTA 1ª PLANTA	CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.	REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>54</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 2 68004-01 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.890)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA. DOS CUERPOS	OTROS	ESCUDO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-COLORACIÓN EN BLANCO DE LA JUNTA DE LOS MAMPUESTOS Y SILLARES -MATERIAL METÁLICO DE PUERTA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS	ESCUDO EN FACHADA								
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
						REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	55
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE BOLERA, 4		
REF. CATASTRAL	68004-02		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.890)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-COLORACIÓN EN BLANCO DE LA JUNTA DE LOS MAMPUESTOS Y SILLARES			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA					
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	RECERCADOS RELIEVE VENTANA		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			REFORMA	SI	OTROS	
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>56</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 6 68004-03 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX (1.820)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA	OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-LADRILLO EN RECERCADO DE PUERTA -REVOCO Y PINTURAS EN RECERCADO VENTANAS PLANTA 1ª -UBICACIÓN DE VENTANA EN HUECO DE PUERTA ORIGINAL -LLAGUEADO DE MAMPUESTOS EN FACHADA LATERAL						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS	CORNISA Y MOLDURA DE PIEDRA		<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS. INSCRIPCIÓN DINTEL					CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	<b>57</b>
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	<b>AMBIENTAL</b>
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE BOLERA, 24		
REF. CATASTRAL	69002-05		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.920)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						
CARPINTERIAS						
REJERIAS						
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>58</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE BOLERA, 26 69002-04 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.900)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-RECERCADO DE LADRILLO EN VENTANAS -REFUERZO DE BASE DE ESQUINA			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			REFORMA	SI	OTROS	
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.					

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	59
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE BOLERA, 28		
REF. CATASTRAL	69002-04		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.930)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-SOBREVENTANAS A HACES EXTERIORES -COLOR DE REVOCO DE RECERCADO VENTANAS		
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b> CONSERVACIÓN SI RECONSTRUCCIÓN (parcial) SI MANTENIMIENTO SI REHABILITACIÓN SI CONSOLIDACIÓN SI AMPLIACIÓN NO RESTAURACIÓN SI DEMOLICIÓN (parcial) SI REFORMA SI OTROS SI		
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTAL EN PUERTA				
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	60
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE BOLERA, 30		
REF. CATASTRAL	69003-08		
NATURALEZA	EDIFICIO ADMINISTRATIVO		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO, AYUNTAMIENTO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PUBLICA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA (3 FACHADAS)	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI				
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS					
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	RECERCADO RELIEVE VENTANAS		TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS		
CARPINTERIAS		CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
REJERIAS		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
OTROS		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	<b>61</b>
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	<b>AMBIENTAL</b>
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE REAL, 20		
REF. CATASTRAL	69992-01		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.945)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA (3 FACHADAS). CON GARAJE ADOSADO	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-PINTURA BLANCA EN LLAGUEADO DE MAMPUESTOS -EXCESO DE MATERIAL DE LLAGUEADOS -RECERCADOS DE VENTANAS DE FACHADA LATERAL CON MORTERO			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
ESCALERAS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
BLASONES/ESCUDOS			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
CARPINTERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
REJERIAS			REFORMA	SI	OTROS	
OTROS						

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>62</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE REAL, 5 68995-01 EDIFICIO DE VIVIENDA CON POTRO DE HERRAR ANEXO (FICHA Nº 11)	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	VIVIENDA AISLADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	REGULAR
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-LLAGUEADO EXCESIVO DE REPARACIONES EN FACHADA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS	PUERTA DE ENTRADA					MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS						RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	63
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE REAL, 38		
REF. CATASTRAL	68009-01		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA EN ESQUINA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION								
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS					
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-CARPINTERÍA METÁLICA EN SOBREVENTANAS A HACES EXTERIORES -RECERCADO DE LADRILLO EN VENTANAS FACHADA LATERAL -RECARCADO DE MORTERO EN VENTANA PLANTA BAJA FACHADA LATERAL -PERSIANA DE PVC EN VENTANA DE PLANTA 1º DE FACHADA LATERAL					
VOLUMETRIA	SI							
FÁBRICAS	SI							
CUBIERTA	SI							
CHIMENEAS								
ALEROS/CORNISAS	CORNISA DE PIEDRA		<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>					
BALCONES/GALERIAS								
ESCALERAS								
BLASONES/ESCUDOS								
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTEL EN PUERTA	CONSERVACIÓN				SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS		MANTENIMIENTO				SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS		CONSOLIDACIÓN				SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
		REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>64</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE REAL, 40 68009-02 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-CARPINTERÍA METÁLICA EN SOBREVENTANAS A HACES EXTERIORES -REPARACIÓN CON MORTERO Y PINTURA DE IMITACIÓN MAMPOSTERÍA -CEGADO DE HUECO EN DOBLE DINTEL						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
BALCONES/GALERIAS									
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTEL EN PUERTA					CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS	UNIDAD COMPOSITIVA CON EDIFICIOS CONTIGUOS.		RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>65</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE REAL, 42 68009-03 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO
--------------------------------

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XIX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	TRES		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-EXCESO DE MATERIAL EN LLAGUEADO DE MAMPUESTOS						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTEL EN PUERTA					CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>66</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE REAL, 54 69004-0 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	NADA
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-MORFOLOGÍA DEL RECRECIDO DE LA ENTRECUBIERTA -EXCESO DE MATERIAL EN LLAGUEADO DE MAMPUESTOS -SOBREVENTANAS METÁLICAS A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA						
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA						
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS						
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTEL EN PUERTA		MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS			REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	<b>67</b>
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	<b>AMBIENTAL</b>
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE LA PUEBLA, 13		
REF. CATASTRAL	69005-02		
NATURALEZA	EDIFICIO DE ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	AISLADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL DE HENIL EN 1ª PLANTA: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	MALO
CARPINTERIA	MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION								
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS					
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-EXCESO DE MATERIAL Y COLOR BLANCO EN LLAGUEADO DE MAMPUESTOS					
VOLUMETRIA	SI							
FÁBRICAS	SI							
CUBIERTA	SI							
CHIMENEAS								
ALEROS/CORNISAS								
BALCONES/GALERIAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS					
ESCALERAS								
BLASONES/ESCUDOS								
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	GRAN DINTEL PIEDRA PORTÓN	CONSERVACIÓN				SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS	PORTÓN Y PUERTA 1ª PLANTA	MANTENIMIENTO				SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS		CONSOLIDACIÓN				SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS		RESTAURACIÓN				SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
		REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>68</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LA PUEBLA, 25 69005-14 EDIFICIO DE VIVIENDA	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	ESCUDO

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION																																									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS																																						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-SOBREVENTANA METÁLICA A HACES EXTERIORES																																						
VOLUMETRIA	SI																																								
FÁBRICAS	SI																																								
CUBIERTA	SI																																								
CHIMENEAS																																									
ALEROS/CORNISAS		CORNISA DE PIEDRA	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="6">TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSERVACIÓN</td> <td>SI</td> <td>RECONSTRUCCIÓN (parcial)</td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO</td> <td>SI</td> <td>REHABILITACIÓN</td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSOLIDACIÓN</td> <td>SI</td> <td>AMPLIACIÓN</td> <td>NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESTAURACIÓN</td> <td>SI</td> <td>DEMOLICIÓN (parcial)</td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REFORMA</td> <td>SI</td> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS						CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI			REFORMA	SI	OTROS			
TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS																																									
CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)				SI																																			
MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN				SI																																			
CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN				NO																																			
RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)				SI																																			
REFORMA	SI	OTROS																																							
ESCALERAS																																									
BLASONES/ESCUDOS		ESCUDO																																							
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES		DOBLE DINTEL PUERTA																																							
CARPINTERIAS																																									
REJERIAS																																									
OTROS																																									

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	69
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE LA PUEBLA, 32		
REF. CATASTRAL	69006-03		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX (1.910)	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	ALERO DE TEJA: BASTANTE
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-SOBREVENTANAS METÁLICAS A HACES EXTERIORES			
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	ALERO TIPO TEJEROZ					
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
BLASONES/ESCUDOS			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
CARPINTERIAS	PUERTA DE ENTRADA		CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
REJERIAS			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
OTROS	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA		REFORMA	SI	OTROS	

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento Núcleo	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS URREZ	Nº FICHA <b>70</b>
ELEMENTO DIRECCION REF. CATASTRAL NATURALEZA	EDIFICIO CALLE LA PUEBLA, 30 69006-04 EDIFICIO DE BAR Y OCIO	GRADO DE PROTECCION <b>AMBIENTAL</b>

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL Y HOSTELERO	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION					
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS		
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-SOBREVENTANAS METÁLICAS A HACES EXTERIORES -EXCESIVA CARTELERÍA PUBLICITARIA		
VOLUMETRIA	SI				
FÁBRICAS	SI				
CUBIERTA	SI				
CHIMENEAS					
ALEROS/CORNISAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b> CONSERVACIÓN SI RECONSTRUCCIÓN (parcial) SI MANTENIMIENTO SI REHABILITACIÓN SI CONSOLIDACIÓN SI AMPLIACIÓN NO RESTAURACIÓN SI DEMOLICIÓN (parcial) SI REFORMA SI OTROS		
BALCONES/GALERIAS					
ESCALERAS					
BLASONES/ESCUDOS					
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES					
CARPINTERIAS					
REJERIAS					
OTROS	INSCRIPCIÓN DINTEL PUERTA				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	<b>71</b>
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	<b>AMBIENTAL</b>
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE EL RIO, 38		
REF. CATASTRAL	70002-06		
NATURALEZA	EDIFICIO DE VIVIENDA		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	


CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	RESIDENCIAL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	
Nº DE PLANTAS	DOS Y ENTRECUBIERTA		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	BUENO
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA	FACHADA	BUENO
CUBIERTA	HORMIGÓN Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	BUENO
CARPINTERIA	MADERA Y METÁLICA	CARPINTERIA	BUENO
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION									
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS						
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI		-SOBREVENTANAS METÁLICAS A HACES EXTERIORES -EXCESIVO MATERIAL DE LLAGUEADO DE SILLARES -DISMINUCIÓN ANCHURA PUERTA DE ENTRADA						
VOLUMETRIA	SI								
FÁBRICAS	SI								
CUBIERTA	SI								
CHIMENEAS									
ALEROS/CORNISAS									
BALCONES/GALERIAS			<b>TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS</b>						
ESCALERAS									
BLASONES/ESCUDOS									
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES	DOBLE DINTEL EN PUERTA					CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
CARPINTERIAS						MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
REJERIAS						CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
OTROS						RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS				

# CATALOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Planeamiento	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLASUR DE HERREROS	Nº FICHA	72
Núcleo	URREZ	GRADO DE PROTECCION	AMBIENTAL
ELEMENTO	EDIFICIO		
DIRECCION	CALLE BOLERA, 27		
REF. CATASTRAL	69011-01		
NATURALEZA	EDIFICIO ALMACÉN-HENIL		

CLASIFICACIÓN SEGÚN PATRIMONIO	
--------------------------------	--

FOTOGRAFIA	PLANO DE EMPLAZAMIENTO
	

CARACTERISTICAS			
GENERALES		INTERÉS ARQUITECTONICO (mucho, bastante, poco, nada)	
ANTIGÜEDAD	SIGLO XX	ORGANIZACIÓN INTERNA	POCO
ESTILO ARQUECT.	POPULAR	ESTRUCTURA	BASTANTE
USO	ALMACÉN-HENIL	FACHADA	BASTANTE
PROPIEDAD	PRIVADA	CUBIERTA	BASTANTE
TIPOLOGIA	MANZANA CERRADA	OTROS	HUECO TRADICIONAL PLANTA 1ª: MUCHO
Nº DE PLANTAS	DOS		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION		ESTADO DE CONSERVACION (bueno, regular, malo)	
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA	GENERAL	REGULAR
FACHADA	PIEDRA SILLERÍA Y MAMPORTERÍA, ADOBE Y ENTRAMADO	FACHADA	REGULAR
CUBIERTA	MADERA Y TEJA CERÁMICA	CUBIERTA	MALO
CARPINTERIA	MADERA Y DINTEL MADERA	CARPINTERIA	REGULAR
OTROS		OTROS	

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION						
ELEMENTOS DE INTERÉS A PROTEGER			ELEMENTOS IMPROPIOS			
COMPOSICION DE LA FACHADA	SI					
VOLUMETRIA	SI					
FÁBRICAS	SI					
CUBIERTA	SI					
CHIMENEAS						
ALEROS/CORNISAS	SI					
BALCONES/GALERIAS						
ESCALERAS						
BLASONES/ESCUDOS						
DINTELES/JAMBAS/ALFEIZARES						
CARPINTERIAS	PORTES Y HUECOS 1ª PLANTA					
REJERIAS						
OTROS						
			TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS			
			CONSERVACIÓN	SI	RECONSTRUCCIÓN (parcial)	SI
			MANTENIMIENTO	SI	REHABILITACIÓN	SI
			CONSOLIDACIÓN	SI	AMPLIACIÓN	NO
			RESTAURACIÓN	SI	DEMOLICIÓN (parcial)	SI
			REFORMA	SI	OTROS	